

Machine à perfuser les reins

Tours, octobre 2021

Donneurs à critères élargis

- Donneur >60 ans
- Donneur entre 50 ans et 59 ans avec minimum 2 critères :
 - Cause DC : AVC
 - HTA
 - Créat >130 mmol/l

Objectif: améliorer la qualité des reins des donneurs à critères élargis

Déroulement

- Procédure PMO en cours
 - Donneur à critères élargis
 - Angio-body fait
 - Pas d'opposition



Allo Coordination Tours au 0247474747 poste 73805 (avant 17h00 si possible)

pour envoi des Lifeport et du matériel

Réception du matériel

- 2 lifeport dans 2 housses grises:
 - 1 lifeport gris qui voyage avec tous les moyens de transport.
 - 1 lifeport bleu qui ne voyage qu'en taxi (car impossibilité d'arrêter les alarmes).
- 1 caisse bleue de transport
- 2 glacières « Vitalpack » avec tous les consommables (cassettes, canules, housses et 3 Belzer MP à mettre au frigo).
- 1 classeur avec mode d'emploi et le numéro de la hotline 24h/24h:
- 2 feuilles de suivi de traçabilité du transport des Lifeport

Ce que vous devez faire à l'arrivée

- Mettre les 3 litres de Belzer MP au frigo
- Brancher sur secteur les 2 Lifeport
- Mettre glace + eau froide (pas de sérum physiologique) dans la machine en début de bloc

Départ des reins mis sous machines

Pour le rein qui revient sur Tours:

- lifeport bleu dans housse grise

Avec le rein qui part sur Tours, pensez à renvoyer tout le matériel non utilisé

Pour le rein extérieur

- lifeport gris dans housse grise
- si taxi, joindre la caisse bleue
- si train ou avion, pensez à suspendre les alarmes.

Caisse bleue inutile à renvoyer sur Tours

L'après PMO

Dès que possible, nous communiquer:

- le n° cristal
- les n° des lifeport
- les destinations des reins
- le côté des reins

Lorsque nous avons récupéré les machines, nous vous transmettons le rapport des données machines.

Autre info

- Forfait financier par l'ABM pour PEC des consommables:
8000 euros pour 6 reins mis sous machines
- Conditions pour qu'un rein soit comptabilisé
 - Il faut que les 2 reins soient mis sous machines
 - Si rein non mis sous machine, justificatif valable: vaisseau trop calcifié...
 - Donner les bonnes infos au CIAR